

2004. 2. .
제95회 임시회

- 2004년도 행정사무조사 -
지 적 사 항 처 리 결 과

기 획 행 정 국



2004년도 행정사무조사처리결과 목록



연번	처리 요구사항 (시정 및 건의)	처리결과	소관부서
계	9건 (완료 9)		
1	정보화마을 조성사업 추진 철저	완 료	총무과
2	공사 관리감독 철저	완 료	기획감사과
3	남바골 수해복구공사 보완 철저	완 료	살미면
4	독정마을 하수도 시설공사 자료제출	완 료	이류면
5	화심마을 안길 포장공사 재정비	완 료	신니면
6	문성1리 재해위험지구 정비공사 추진철저	완 료	노은면
7	약막 수해지역 옹벽설치공사 추진 철저	완 료	교현안림동
8	용산동 17통 옹벽설치공사 추진철저	완 료	용산동
9	문화게이트볼장 및 옹벽설치공사 추진 철저	완 료	문화동

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	총무과	처리결과	완료
□ 시정 및 건의사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보화마을조성사업 추진철저 <ul style="list-style-type: none"> - 상모 정보화마을 홈페이지 일부내용 중 일반현황 및 관광정보 [ex. 열차시간표, 관광안내도 오자(<u>완</u>건촬영장 → <u>왕</u>건촬영장, 제<u>전</u>시→제<u>천</u>시)] 등 일부자료에서 오탈자 등이 다수 발견되어 행정의 신뢰성이 실추될 우려가 있으니 보완하기 바라며, 본 사업에 대한 대내외 홍보를 강화하여 사업의 효과를 극대화시킬 수 있도록 추진하기 바람 							
□ 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 홈페이지 오탈자 수정(정보화마을홈페이지>찾아오시는길) <ul style="list-style-type: none"> · 완건촬영장 → 왕건촬영장, 제전시 → 제천시 오탈자수정완료 · 2004. 11.20일 인터넷서비스 완료 ○ 정보화마을 홍보방안 강구 <ul style="list-style-type: none"> · 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 추석특판이벤트를 위한 책자제작배부(송이,더덕,사과) 04. 9. 10 - 전국인빌마라톤대회참가(서울시 한강유원지) 04. 9. 11 - 행정자치부에서 공익방송 홍보(2회) 04. 9. 20 - 정보화마을과 관내기업간 자매결연((주)네트론텍) 04. 9. 22 - 농촌체험이벤트(사과따기체험행사 : 40명) 04.10. 24 - 1사1촌자매결연(국립식물검역소) 04.11. 12 - 정보화마을개소식 완료 04.11. 25 - 정보화마을 주민 정보화교육(180명 교육) 04.12~05. 1 - 정보화마을 홍보를 위한 사이버이벤트 개최 05. 1 · 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 지속적인주민정보화교육 05. 2~12 - 중앙방송 전파를 위한 농촌체험이벤트 05. 4~11 - 출향인사, 회원가입자 메일링서비스 05. 1~12 							

홈페이지수정 변경전후 사진

<p>변경전</p>	
<p>변경후</p>	
<p>수정사항</p>	<p>· 오탈자수정완료 : 제천시 → 제천시</p>

<p>변경 전</p>	<p>2. 정보화마을 마당 표 있는 곳에서 500M정도 직진하면 597번국도 분기점이 있습니다. 3. 597번국도 진입하면 정보화마을 지주간판이 있으며 이곳부터 정보화마을입니다.</p> <p>▶ 마을오시는길</p> 
<p>변경 후</p>	
<p>수정사항</p>	<p>· 오탈자수정완료 : 완건촬영장 → 왕건촬영장</p>

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	기획감사과	처리결과	완료
<div data-bbox="145 469 569 517" data-label="Section-Header"> <h3>□ 시정 및 건의사항</h3> </div> <div data-bbox="199 550 1402 709" data-label="Text"> <p>각종공사 추진시 관리감독 소홀로 인한 부실시공 및 잦은 민원야기로 공사추진에 차질이 빚어지고 있는 경우가 다수 발생하고 있는바 효율적인 공사 관리를 위한</p> </div> <div data-bbox="199 722 1402 827" data-label="Text"> <p>특단의 대책을 수립 추진하고 또한 사업시행전 인근주민과 이해당사자 등 관련자의 의견을 충분히 수렴하여 추진하기 바람.</p> </div>							
<div data-bbox="145 987 721 1035" data-label="Section-Header"> <h3>□ 처리결과 또는 조치계획</h3> </div> <div data-bbox="204 1067 1370 1524" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 공사 추진시 토지문제 등 제반법규사항을 사전에 검토하여 설계에 반영하고, 일정규모 이상의 공사에 대하여는 일상감사제를 확행하여 효율적인 공사가 되도록 함은 물론 착공전 해당사업에 대한 주민설명회를 반드시 개최토록 하고 있으며, ○ 앞으로 모든 공사에 대하여 주민불편이 최소화 될 수 있도록 공사 추진시 관리감독에 최선을 다하도록 하겠음. </div>							

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	살 미 면	처리결과	완료
----	----	----	------	------	-------	------	----

□ 시정 및 건의사항

- 남바골 수해복구공사 보완
 - 남바골 수해복구 공사 중 돌망태(게비온) 시설부분의 하단 일부가 돌출되어 있으며,
 - 소교량과 농로 연결부의 마무리 공사 소홀로 우기시 유실될 수 있으니 보완하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

- 일부 돌망태 옹벽 하단 돌출부분 보완조치 완료
- 횡단 Box와 농로 연결부 보완조치 완료

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	살 미 면	처리결과	완료
----	----	----	------	------	-------	------	----

□ 시정 및 건의사항

- 남바골 수해복구공사 보완
 - 남바골 수해복구 공사 중 돌망태(게비온) 시설부분의 하단 일부가 돌출되어 있으며,
 - 소교량과 농로 연결부의 마무리 공사 소홀로 우기시 유실될 수 있으니 보완하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

- 일부 돌망태 옹벽 하단 돌출부분 보완조치 완료
- 횡단 Box와 농로 연결부 보완조치 완료

사 진 대 지

[위치 : 충주시 살미면 공이1리 남바골마을]



사진설명 : 돌망태 옹벽 하단 돌출부 보완조치 전



사진설명 : 돌망태 옹벽 하단 돌출부 보완조치 중

사 진 대 지

[위치 : 충주시 살미면 공이1리 남바골마을]




사진설명 : 돌망태 옹벽 하단 돌출부 보완조치 (별당)



사진설명 : 돌망태 옹벽 하단 돌출부 보완조치 (별당)

사 진 대 지

[위치 : 충주시 살미면 공이1리 남바골마을]



사진설명 : 돌망태 옹벽 하단 돌출부 보완조치 완료



사진설명 : 암거(BOX)와 농로 접속부분 보완조치 완료

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	이 류 면	처리결과	완료
----	----	----	------	------	-------	------	----

□ 시정 및 건의사항




- 독정마을 하수도 시설공사
 - 행정사무 조사시 제출 된 자료와 현장 조사시 자료의 불부합인바 정확한 자료 제출 요

□ 처리결과 또는 조치계획

- 제출자료 와 현장조사시 의 불부합 사유
 - 현장조사 당시 편입용지에 대한 토지사용승락서 징구 중이어서 본격 공사착공이 안된 상태였음
- 사업 추진결과 : 사업 완료
 - 사업명 : 독정마을 하수도 시설공사
 - 위 치 : 이류면 만정리 독정1구 지내
 - 사업량 : 파형강관부설(D600) L=115m, 개거(0.8×0.8) L=110m
 - 사업비 : 49,980천원
 - 사업기간 : 2003. 12. 27 ~ 2004. 12. 17

사 진 대 지

□ 공사명 : 독정마을 하수도 시설공사 [과형강관부설(D600) L=115.0m]

공 시 전	
공 사 중	
공 사 후	

사 진 대 지


[공사명 : 독정마을 하수도 시설공사

[개거(0.8×0.8) L=110.0m]


공
시
전



공
시
중



공
시
후



2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	신 니 면	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 화심마을 안길포장 곡선 부분의 도로선형 돌출부분을 완만히 재정비 조치하기 바람 </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안길포장 곡선부분의 세천 법면 부분을 콘크리트(몰탈)로 처리 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2004. 11. 3 </div> </div>							

화심마을 안길



곡선부분의 세천

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	노 은 면	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 문성1리 재해 위험지구 정비공사</div> <div> <div>- 문성 1리 김정복씨 댁 대문 옆 우수 맨홀이 높아 우천시 우수 유입이 원활치 못하므로 맨홀 뚜껑 높이를 재조정 시공하기 바람</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 우수 맨홀 높이 조정 및 정비 완료</div> <div> <div>- 사업방법 : 재 시공 (대성토건 배홍락)</div> <div>- 사업기간 : 2004. 11. 1 ~ 11. 5</div> </div> </div> </div>							

사진 대장



사진 대장

사진 대장




사진 대장

사진 대장

사 진 대 장




사진 설명

원종주변 콘크리트 배기





사진 설명

원종주변 콘크리트 배기

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	제92회	처리부서	교현안림동	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 약막 수해지역 옹벽 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> - 구거 부지내 설치한 낙차보 하수의 쇄골로 인하여 재해시 위험이 예상되므로 보수조치하기 바람 - 상기보 하류부분 하천 경사가 심하여 토사 쇄굴이 우려되므로 낙차보 1개소를 추가하여 설치하도록 조치하기 바람 </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2003년 여름철 우기시 국지적 재해성 집중 호우로 인하여 옹벽 낙차보의 하부가 유실되었으나 구조물의 안전성에는 영향이 없는 것으로 판단되어 ○ 옹벽 낙차보 하단부의 유실구간을 큰 돌로 다진 후 시멘트로 표면을 매질하여 재발가능성 차단을 완료 하였고, 추후 예기치 못한 재해를 대비하여 옹벽 하류 부분에 낙차보 1개소를 추가로 설치 완료 </div> </div>							

사 진 대 지

건 명	약막 수해지역 옹벽설치공사
일 시	2004. 12.
	
	
사진설명	옹벽 낙차보 보수 및 추가 설치 전경

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	92회	처리부서	용산동	처리결과	완료
----	----	----	-----	------	-----	------	----

□ 시정 및 건의사항

- 용산동 17통 옹벽 가장자리의 추락방지 턱 설치 요망


□ 처리결과 또는 조치계획

- 추락방지 시설 설치완료('04. 11월말)

- 사업량 : L=50m H=20cm
- 사업비 : 1백만원(소규모 주민숙원사업에 포함 설계)
- 시공방법 : 농기계, 차량 등 추락방지를 위해 옹벽 가장자리 위에 안전방지턱을 앙카로 고정후 설치(도면)

※ 2004. 11월말 공사완료(사진 따로붙임)

【시공도안】



사 진 대 지

건 명	용산동 17통 옹벽 추락방지턱 설치
일 시	2003. 11월



2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과


구분	시정	회기	제92회	처리부서	문 화 동	처리결과	완료
<div> <div>□ 시정 및 건의사항</div> <div> <div>○ 문화게이트볼장 및 용벽 설치공사</div> <div> <div>- 경기장과 배수로의 높낮이 차이로 인한 안전사고가 우려 되므로 우수로를 상향 조정하여 바닥과 높이를 같이 할 것</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>○ 우수로의 상부를 인상하여 게이트볼장과 우수로의 높이를 같게 시정 완료</div> </div> </div>							

2004 행정사무감사 시정조치 사진


조치전



조치중



조치후



2004 행정사무감사 시정조치 사진

조치전



조치중



조치후

