

2004. 2.
제95회 임시회

- 2004년도 행정사무조사 -

지적사항 처리결과

문화관광복지국

2004년도 행정사무조사처리결과 목록

연번	처리 요구사항(시정 및 건의)	처리결과	소관부서
계			
1	충주호 체험관광지 조성사업 추진철저	완료	관광과
2	국민체육센터 및 다목적체육관 건립 추진 철저	완료	문화체육과
3	대가미노인복지회관 관련시설 정비	완료	사회복지과
4	충주공원묘지 관련 형질변경 조치	추진중	"

주요업무보고시 서면요구·답변서

구분	시정	회기	92회	처리부서	문화관광과	처리결과	완료
----	----	----	-----	------	-------	------	----

□ 요구내용

□ 공사명 : 충주호 체험관광지 조성사업

- 체험관광지 야외무대 좌측(호수방향)에 시설된 배전선 코드 박스가 낮게 시공되어 우천시 빗물이 유입될 우려가 있으니 높게 재시공 하기 바람
- 야외무대 좌측후면 축대의 뒷 채움이 미비하여 축대 일부가 파손된 상태이니 뒷 채움을 시행하고 파손된 축대를 재시공 조치하기 바람
- 야외무대옆 화단에 조경수 이전 식재시 기존 식재되어 있던 조경수를 완전히 제거하지 않고 밀등을 잘라서 방치한 채 30cm 거리에 다른 조경수를 이전 식재한 바 베어낸 조경수를 완전(뿌리제거)히 제거토록 하기 바람
- 야외무대 주변에 시설된 석축을 전면 재시공하기 바람
- 분수대주변 경계석 모서리 턱진 부분 화강석을 철거후 수평으로 재설치 할 것
- 분수대옆 바닥과 도로변 경계석 부분에 배수구가 설치되지 않아 우천시 물 고임 현상이 발생되므로 배수구를 설치하기 바람

□ 답변내용

○ 배전선을 상부로 연결 별도로 설치완료

- 야외무대와 축대측면의 이격부분에 뒷채움 후 잔디식재 완료
- 기존 나무근 제거 완료
- 야외무대 석축부분 전면부 재시고 완료
- 분수대주변 경계석 턱진 화강석 재시공(보수)완료
- 바닥분수의 물고임 부분 배수구 설치 완료

* 처리결과 : 완료, 추진중, 향후추진, 불가 표기

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	92회	처리부서	문화체육과	처리결과	완료
----	----	----	-----	------	-------	------	----

□ 시정 및 건의사항

○ 국민체육센터 및 다목적체육관 건립 추진철저

- 다목적체육관 광장 조성시 완공후 본관건물과 조화되도록 시공하기 바람.
(특히, 맨홀 높이를 낮추는 방안을 검토 시행 바람)
- 다목적체육관 실내·외 화장실의 개수 및 면적을 소명해 주기 바라며
(현 충주체육관에 설치된 화장실과 비교식으로 작성) 향후 화장실 사용에
불편이 없도록 철저를 기하기 바람.
- 체육관내의 통로가 지나치게 협소해 통행이 어려우니 통로를 확장할 것.
- 체육관내 통로, 계단 모서리(금속자재)부분이 각지게 되어있어 안전사고가
우려되므로 이에 대한 조치 바람.
- 광장바닥재 시공시 미관과 실용성을 고려 철저를 기하기 바람.

□ 처리결과

○ 다목적체육관 광장 조성공사시 본관건물과 주변이 조화되도록 시공에 철저를 기하도록 하겠으며, 특히 현재 설치된 맨홀 높이를 낮추는 문제는 하부 흡관의 깊이가 낮아지고 표토층의 두께가 얇아져 상부의 하중으로 흡관 파손이 생길 수 있으며, 변경시 기초콘크리트 재작업과 체육관 출입구 계단 추가설치, 주변 정원과의 일체감이 떨어져 사실상 맨홀높이를 낮추는 공사는 불가하므로 추후 토공면의 마감처리시 주변과 조화되도록 마무리 하겠음.

○ 다목적체육관과 충주체육관의 화장실 규모를 비교해보면

- 다목적체육관 화장실은
1층에 5개소에 소변기 13개와 대변기 8개, 장애인용 2개로 $62.9m^2$ 와
2층은 4개소에 소변기 6개, 대변기 12개, 장애인용 4개로 $84m^2$ 규모이며
- 충주체육관 화장실은
1층에 8개소에 소변기 17개와 대변기 38개로 $130m^2$ 와
2층은 5개소에 소변기 29개와 대변기 33개로 $167.2m^2$ 이며
3층은 2개소에 소변기 3개와 대변기 5개로 $54m^2$ 이며
- 다목적체육관 행사시 주변(국민체육센터, 소공연장)에 시설된 화장실을
최대한 활용하여 시민들의 이용에 불편이 없도록 최선을 다하겠습니다.

- 다목적체육관 1층의 통로 폭은 1.4m로 시공되어 있어 다소 통로 폭이 좁은 감은 있으나 공사가 완공되면 주로 행사관계자만 사무실을 이용 활용하게 되며, 일반관람객은 출입구로 들어와 계단(4개소)을 통해 2층 관람석으로 올라가 경기를 관람할 수 있도록 되어 있어 이용에 불편함이 없음.
- 체육관 통로의 기둥 모서리에 설치된 스텐레스 몰딩부위의 안전에 우려가 되나 어깨높이 부위에 화강석(벽체 마감자재) 설치로 금속재와의 직접적인 접촉(충돌)은 없을 것으로 판단되지만, 이에 대비하여 고무재질(고무 +스펀지)로 각 코너부위를 미관고려 마무리 공사를 하겠음.
- 광장 바닥재 시공시 미관과 실용성을 고려하여 시민이용에 불편함이 없도록 시공에 철저를 기하겠음.

2004 행정사무조사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	92회	처리부서	사 회 복지과	처리 결과	완 료
----	----	----	-----	------	------------	----------	-----

□ 시정 및 건의사항

◎ 대가미 노인복지관 관련시설 정비

- 노인복지관 3층 옥상 동편 방수누름모르타르 균열로 예상되는 2층 강당 무대위 천정누수, 지하실 남녀화장실앞 복도 천정누수, 지하 취미교실 (에어로빅실) 천정누수, 지하다용도실 천정누수 등이 발생되므로 전반적으로 세부 점검후 하자보수하여 결과보고를 조속히 하기 바람
- 현관앞 인터로킹 구배 불량으로 우천시 현관 쪽으로 물고임이 발생되므로 인터로킹 시설을 배수가 용이 하도록(건물쪽으로 물이 고이지 않도록) 재조정 시공조치하기 바람
- 현관앞 인터로킹 시설부분에 차량 진입시 쳐짐 현상이 발생할 우려가 있으므로 차량 진입 제한 조치하기 바람

□ 처리결과

◎ 시공사인 (주)두진하이텍으로 하여금 시공 완료토록 조치하였음

- 보수기간 : 2004년 12월 17일- 12월 31일
- 조치사항 : 주요하자부분 전반적인 보수공사 완료
 - 2층강당 무대위 천정누수
 - 지하 취미교실 천정누수
 - 지하 다용도실 천정누수
 - 지하 화장실 복도 천정누수
 - 현관 앞 인터로킹 배수시설 등

2004 행정사무감사 시정 및 건의사항 처리결과

구분	시정	회기	92회	처리부서	사 회 복지과	처리 결과	추진중
----	----	----	-----	------	------------	----------	-----

□ 시정 및 건의사항

◎ 충주공원묘지 관련

- 충주공원묘원내의 2004.10.27일에 공사중인 목행동 8번지외 1필지에 형질변경사항에 대하여 법적 절차이행 및 경계측량 등 제규정 준수사항을 정확히 조사하여 조치하기 바람

□ 처리결과 또는 조치계획

◎ 형질변경 내역

- 소재지 : 목행동 8번지 외 2필지 (지목 : 전,답)
- 면 적 : 4,826m²
- 내 역 : 계단식 성토 작업

◎ 형질변경사업에 대한 법적 절차이행여부 확인

- 도시계획시설결정 및 도시계획사업(공동묘지조성) 시행허가 확인
 - 1979.10.30 : 도시계획시설결정 ('79.10.16 농지전용협의)
 - 목행동 8번지외 73필지 277,542m²(대상필지 포함)
 - 1986. 7. 3 : 도시계획사업(공동묘지조성) 실시계획인가
 - 목행동 8번지외 40필지 137,866m²(대상필지 포함)
 - 1992.11.14 : 도시계획사업(공동묘지조성) 실시계획인가 변경
 - 목행동 8번지외 16필지 20,906m² 토지소유주와 수용
미협의로 사업구역에서 제외

◎ 경계측량 시행

- 2004.11.15일 경계측량 실시 (충주공원묘원)
 - 일 시 : 2004.11.15 대한지적공사 충주지사
 - 결 과 : 형질변경구역이 도시계획시설결정 구역내로 확인

◎ 개발행위에 대한 조치 및 향후계획

- 2004.12.28 : 개발행위 중지 조치
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제60조에 의거 원상복구